



INSTRUCȚIUNEA
de securitate și sănătate în muncă pentru
mașinile de tăiere (ghilotină)
Nr.76

1. CERINȚELE GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

1.1 La efectuarea activităților cu mașina de tăiere (ghilotina) se admit persoanele care au trecut:

- a) examenele medicale la angajare conform legislației în vigoare;
- b) instruirea introductivă generală;
- c) instruirea la locul de muncă.

1.2. Angajatul trebuie să posede grupa I de securitate electrică în conformitate cu cerințele Normelor de securitate la exploatarea instalațiilor electrice pentru personalul neelectrotehnic.

1.3. Angajatul este supus următoarelor riscuri și factori nocivi:

- a) tăiere, înțepare cu echipamente și instrumente de muncă;
- b) riscul producerii calamităților naturale;
- c) lovire la mâini și picioare;
- d) electrocutare;
- e) incendiu;
- f) alunecare, împiedicare pe scări și căi de acces;

1.4. Angajatul în procesul de lucru urmează:

- a) să îndeplinească atribuțiile funcționale conform fișei de post, cerințelor Regulamentului de ordine internă și dispozițiile conducătorului locului de muncă, sau ierarhic superior;
- b) să țină cont de răspunderea personală pentru nerespectarea Regulilor de securitate și sănătate în muncă și securitatea colegilor de lucru;
- c) să îndeplinească numai lucrul la care a fost angajat și pentru executarea căruia a fost instruit și admis de către conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;
- d) să anunțe imediat conducătorul locului de muncă despre orice defecțiune a aparatelor electrice, mobilierului care poate constitui un pericol de accidentare;
- e) în cazul producerii unor avarii, accidente de muncă, care pun în pericol viața și sănătatea celor din jur, să anunțe imediat conducătorul locului de muncă și să ia măsuri pentru a nu modifica starea de fapt, dacă aceasta nu agravează situația sau menținerea potențialului pericol;

- f) să acorde primul ajutor accidentatului și să stabilizeze situația, astfel încât pericolul să nu se extindă;
 - g) să nu modifice, sau să nu înlăture dispozitivele de protecție ale instalațiilor la care lucrează;
 - h) să fie în deplină capacitate de muncă pe durata întregului program de lucru, în cât să nu expună la pericol atât persoana proprie, cât și pe ceilalți angajați;
 - i) să însușească și să respecte instrucțiunile de securitate și sănătate în muncă specifice activității prestate și să se autoinstruiască în acest domeniu.
- 1.5. Angajatul trebuie să cunoască măsurile de protecție contra electrocutării și metode de acordare a primului ajutor accidentatului.
- 1.6. În scopul asigurării electrosecurității, Angajatul trebuie să respecte următoarele cerințe:
- j) pentru evitarea electrocutării nu se admit contactele cu părțile conductoare deschise neizolate ale aparatelor electrice, nu se execută de sine stătător reparația lor;
 - k) conectarea la rețeaua electrică a echipamentelor de muncă se admite doar prin dispozitivele special destinate acestui scop;
 - l) nu se admite executarea lucrărilor la aparatele electrice, care au conductoarele electrice neizolate (ori izolația defectată), sau dacă la contactul cu ele se simte acțiunea curentului electric;
 - m) despre toate cazurile de defecțiune sau deteriorare a conductoarele electrice trebuie informat conducătorul locului de muncă sau electricianul de serviciu.
- 1.7. În scopul asigurării securității antiincendiare, Angajatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- a) să nu fumeze în incinta instituției și în spațiile publice;
 - b) să nu blocheze accesul și trecerile spre mijloacele antiincendiare;
 - c) să nu lase fără supraveghere, chiar de scurtă durată, aparatele conectate la rețeaua electrică;
 - d) să nu utilizeze instalații electrice de încălzire improvizate (caloriferele electrice de încălzire certificate se admit spre utilizare numai cu permisiunea conducerii universității și se instalează la o distanță de cel puțin 1m de la alte aparate electrice, mobilier sau materiale ușor inflamabile).
- 1.8. Angajatul care încalcă cerințele instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă va fi tras la răspundere conform legislației în vigoare.

2. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PÂNĂ LA ÎNCEPEREA LUCRULUI

- 2.1. Până la începerea activităților, Angajatul trebuie:
- a) să verifice vizual locurile de muncă/posturile de lucru;
 - b) să verifice starea mobilierului (scaunelor, meselor de lucru, dulapurilor, etc.);
 - c) să verifice starea echipamentelor electrice;
 - d) să verifice prezența mijloacelor de stingere a incendiilor.
- 2.2. Dacă Angajatul depistează careva nereguli până la începerea lucrului, acesta trebuie să comunice conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;

3. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL LUCRULUI

- 3.1. Lucrătorul va executa numai sarcinile încredințate de conducătorul locului de muncă

- si numai acelea pentru care este calificat si autorizat
- 3.2. Locul de muncă, utilajul și instrumentele trebuie păstrate în ordine și curățenie.
 - 3.3. Se interzice bararea trecerilor, a ușilor și a locurilor de muncă cu materiale, semifabricate și producție finită.
 - 3.4. În timpul lucrului cuțitul trebuie fixat cu toate șuruburile.
 - 3.5. Cuțitele trebuie deplasate dintr-un loc în altul în cutii speciale, legate cu centuri.
 - 3.6. Curățirea, reglarea, ungerea și pregătirea mașinii de lucru se va efectua doar cu motorul electric deconectat.
 - 3.7. Pentru corectarea poziției cuțitului se vor utiliza tasări cu îngrădituri speciale de lemn.
 - 3.8. Regletele se vor întoarce și se vor schimba cu ajutorul unor cârlige speciale.
 - 3.9. La tăierea colilor de tipar în părți mici se vor folosi adaptoare-colțare speciale, iar mâinile se vor afla la nu mai puțin de 15 cm. de la linia tăierii.
 - 3.10. La tăierea și retezarea hârtiei, a producției tipărite, a materialelor, a stofelor de legatorie se interzice a le susține cu mâna în apropierea tăieturii.
 - 3.11. Se interzice de a lua producția tăiată de sub cuțit înainte de oprirea lui completă în poziția extremă superioară.
 - 3.12. Nu se permite de a ține piciorul pe pedala rigletei de strângere în timpul aranjării, corectării sau scoaterii producției.
 - 3.13. În timpul ungerii mașinii se va evita nimerirea uleiului pe mecanismul de frânare.
 - 3.14. Se interzice lucrul la mașină la 2 lucrători concomitent.
 - 3.15. Este interzisă reglarea fără permisiune, de unul singur, al ambreiajului cu fricțiune și mecanismului.
 - 3.16. Este interzis de a lucra în încăpere de unul singur, în special la deservirea obiectelor și utilajelor cu risc sporit; prezența unui alt lucrător este obligatorie pentru acordarea ajutorului în cazul traumelor, accidentelor, incendiilor, electrocutării.

4. CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN SITUAȚIE DE ACCIDENT

- 4.1. În caz de accident/accidente la locul de muncă/post de lucru persoanelor accidentate trebuie acordat primul ajutor, să se anunțe conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112.
- 4.2. La apariția situației de avarie, Angajatul trebuie:
 - a) să suspende imediat lucrul;
 - b) să preîntâmpine colegii despre pericol;
 - c) să informeze conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;
 - d) să acorde ajutor la evacuarea personalului din zona de pericol;
 - e) să participe, după caz, la lichidarea consecințelor situației date.
- 4.3. În caz de incendiu, Angajatul trebuie:
 - n) să declanșeze alarma;
 - o) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - p) să întrerupă curentul electric;
 - q) să utilizeze mijloacele de primă intervenție (stingătoare, hidranți cu apă, etc.);
 - r) să salveze accidentații;
 - s) să participe la evacuarea bunurilor.
- 4.4. La stingerea incendiilor în instalațiile electrice se utilizează stingătoarele cu dioxid de carbon sau stingătoarele cu pulbere.
- 4.5. În caz de electrocutare, accidentatul imediat se eliberează de sub acțiunea curentului

electric, deconectând rețeaua cu întrerupătorul sau printr-o altă metodă de întrerupere. Dacă aceste acțiuni sunt imposibile, accidentatul trebuie separat de părțile conductoare folosind echipamentul de protecție sau obiecte uscate, care nu conduc curentul electric. După eliberarea accidentatului de sub acțiunea curentului electric apălați Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112. Până la sosirea medicului (ambulanței), dacă accidentatul nu respiră, se execută respirația artificială și resuscitarea cardiacă, monitorizând funcțiile vitale (pulsul, respirația).

4.6. În caz de intoxicație se anunță conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și se apelează, după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112.

Până la sosirea medicului (ambulanței):

- a) accidentatul se scoate la aer curat;
- b) se acordă primul ajutor medical;
- c) se eliberează de tot ce împiedică respirația (se deschide gulerul, se scoate centura, brăul, etc.);
- d) se curăță accidentatului gura de mucozitate cu ajutorul tifonului;
- e) dacă accidentatul nu respiră, imediat se purcede la manevre de resuscitare cardiacă.

5.CERINȚE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA TERMINAREA LUCRULUI

5.1. La terminarea activităților de muncă, Angajatul:

- f) aranjează mobilierul și echipamentul de lucru;
- g) deconectează de la rețeaua electrică echipamentele și uneltele electrice;
- h) efectuează curățenia la locul de muncă/postul de lucru;
- i) efectuează igiena personală;
- j) închide biroul (încăperea de muncă), după caz - se conectează la sistemul de alarmă și predarea serviciului de pază;
- k) informează conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior despre toate neajunsurile depistate în timpul lucrului.

Elaborat:Golea Rodica/ Golea