



INSTRUCȚIUNEA
de securitate și sănătate în muncă pentru
utilizarea motoferăstrăului cu lanț
Nr.62

1.CERINȚELE GENERALE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

- 1.1 Prezenta instrucțiune stabilește cerințele de securitate și sănătate în muncă pentru efectuarea activităților de utilizarea a motoferăstrăului cu lanț.
- La efectuarea activităților de utilizarea a motoferăstrăului cu lanț sunt admiși doar angajații care au atins vârsta de 18 ani, au efectuat examenul medical la angajare și periodic, au însușit instruirea introductiv-generală și instruirea la locul de muncă în domeniul securității și sănătății în muncă și cunosc riscurile profesionale specifice.
- 1.2 Angajatul trebuie să dețină grupa I de autorizare în domeniul electrosecurității conform cerințelor legale.
- 1.3 Angajatul care utilizează motoferăstrăul cu lanț are următoarele obligații:
- a) să respecte prevederile regulamentului intern și dispozițiile zilnice ale conducătorului direct;
 - b) să utilizeze corect echipamentul individual de lucru și echipamentul individual de protecție din dotare, conform destinației pentru care au fost acordate;
 - c) să conștientizeze și să își asume răspunderea personală pentru respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă, precum și pentru siguranța colegilor;
 - d) să execute numai lucrările pentru care a fost instruit și autorizat de conducătorul direct;
 - e) să refuze executarea dispozițiilor care contravin normelor de securitate și sănătate în muncă;
 - f) să întrerupă activitatea și să refuze continuarea acesteia în cazul nerespectării cerințelor de securitate, cu condiția să nu creeze un pericol iminent de accidentare sau îmbolnăvire profesională, informând imediat conducătorul direct;
 - g) să anunțe imediat conducătorul direct despre orice accident de muncă și să ia măsuri pentru acordarea primului ajutor și limitarea consecințelor;
 - h) să informeze imediat conducătorul direct despre defecțiune sau situație care poate genera pericol de accidentare și/sau îmbolnăvire profesională;
 - i) să nu permită accesul persoanelor neautorizate la locul de muncă;
 - j) să mențină locul său de muncă, din punct de vedere al mediului, într-o stare corespunzătoare cerințelor de securitate și igienă;
 - k) să fie în deplină capacitate de muncă pe durata programului de lucru, astfel încât să

- nu expună la pericol persoana proprie cât și pe ceilalți angajați;
- l) să însușească și să respecte instrucțiunile de protecție a muncii specifice activității prestate;
- m) să dea relații solicitate de organele de cercetare a accidentelor de muncă.
- 1.4 Se interzice utilizarea băuturilor alcoolice și a drogurilor la locul de muncă, cât și prezentarea la muncă în stare de ebrietate sau sub influența drogurilor sau altor substanțe interzise.
- 1.5 În scopul asigurării securității antiincendiare la instituție, angajatul este obligat(ă) să îndeplinească următoarele cerințe:
- a) fumatul este permis numai în locuri special destinate, dotate cu urne și mijloace antiincendiare;
 - b) să nu ardă gunoi și deșeuri;
 - c) să nu blocheze accesul și trecerile la mijloacele antiincendiare.
- 1.6 Angajatul este supus următoarelor riscuri și factori nocivi:
- a) poziții preponderent în picioare;
 - b) electrocutare;
 - c) luminozitate redusă;
 - d) zgomot;
 - e) vibrație;
 - f) incendiu;
 - g) arsuri provocate de acțiunea curentului electric;
 - h) afectarea vederii în timpul lucrului cu aparate;
 - i) tăiere, lovire, înțepare cu echipamente și instrumente de muncă;
 - j) alunecare, împiedicare pe scări și cai de acces;
 - k) leziuni la mâni și picioare;
 - l) riscul producerii calamităților naturale (cutremur, inundații, ect.).
- 1.7 . Angajatorul trebuie să cunoască măsurile de protecție contra electrocutării și metode de acordare a primului ajutor accidentatului.
- 1.6. În scopul asigurării electrosecurității, angajatul este obligat să respecte următoarele cerințe:
- a) pentru evitarea electrocutării să interzică categoric contactul cu părțile conductoare deschise neizolate ale aparatelor electrice, executarea de sine stătător a reparației lor;
 - b) conectarea la rețeaua electrică a echipamentelor electrice, se admite doar prin dispozitive special destinate acestui scop;
 - c) se interzice executarea lucrărilor la aparatele electrice, care au conductoarele electrice neizolate (ori izolația defectată), sau dacă la contactul cu ele se simte acțiunea curentului electric;
 - d) despre toate cazurile de defecțiune sau deteriorare a conductoarelor electrice trebuie informat conducătorul locului de muncă sau electricianul de serviciu.
- 1.8. Angajatul care încalcă cerințele instrucțiunii de securitate și sănătate în muncă va fi tras la răspundere conform legislației în vigoare.

2. CERINȚELE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ PÂNĂ LA ÎNCEPEREA LUCRULUI

- 2.1 Înainte de a începe activitatea sa de muncă, angajatul trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
- a) Să se prezinte la locul de muncă odihnită și aptă pentru lucru;
 - b) Să poarte echipamentul individual de protecție stabilit (salopetă, mănuși de

protecție încălțăminte antiderapantă după caz);

c) Să verifice starea utilajelor și motofierăstrăului cu lanț;

d) Să examineze integritatea cablurilor electrice ale aparatelor utilizate

e) Să verifice starea lanțului. Dacă acesta prezintă defecțiuni sau îi lipsesc câțiva dinți.

2.2. Să asigure că în zona de lucru nu există obiecte de prisos care pot duce la traume.

2.3. Până la începerea lucrului, angajatul, trebuie să efectueze reglarea echipamentului tehnic în funcție de necesități.

2.4. Să poarte echipamentul individual de protecție.

2.5. Dacă angajatul depistează anumite nereguli până la începerea lucrului, acesta trebuie să anunțe conducătorului locului de muncă.

3. CERINȚELE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN TIMPUL LUCRULUI

3.1 La executarea oricăror categorii de lucrări vor fi admise numai uneltele de mână, sculele și dispozitivele aflate în stare lucrativă, nefiind permisă utilizarea celor defecte sau improvizate.

3.2. Până a conecta fierăstrăul la sursa de curent, este necesar să se asigure că dispozitivul de pornire este în poziția "Oprit".

3.3. În timpul lucrului la fierăstrăul electric cu lanț lucrătorul trebuie să aibă o atenție sporită asupra procesului de muncă.

3.4. În timpul lucrului cu motofierăstrăul cu lanț se îmbracă echipamentul individual de protecție (salopetă, ochelari, papuci, ect.).

3.5. Să atragă atenți la tăierea arbustilor, crengilor. Acestea pot provoca smuncituri, dezechilibrări periculoase.

3.6. Mânerul motofierăstrăului cu lanț să păstreze uscat și curat, fără pete de ulei sau alte materiale inflamabile.

3.7. Să atragă atenție la crengile ce se pot înțepeni.

3.8. Să atragă atenție la crengile ce se pot cădea.

3.9. Să deconecteze motofierăstrăul înainte de al așeza la sol.

3.10. Să interzică lucru cu fierăstrău deteriorat sau care prezintă careva defecțiuni.

3.11. Să nu efectueze reparații de sine stătător a motofierăstrăului, dacă nu a fost instruit pentru aceasta.

3.12. Nu se admit persoane neinstruite să lucreze cu motofierăstrăul cu lanț.

3.13. Nu se lasă motofierăstrăul fără supraveghere în timp ce acesta funcționează.

3.14. Nu se folosește motofierăstrăul în medii de muncă cu umiditate înaltă sau în apropierea surselor de apă.

3.15. Să atragă atenție să nu deterioreze firul de alimentare și furca electrică.

3.16. În cazul în care lanțul motofierăstrăului se blochează accidental, se interzice să deblocheze cu mâna lanțul.

3.17. Să deconecteze motofierăstrăul de la sursa de curent, după care, se întreprind activități de deblocare a lanțului.

3.18. Să se asigure, că obiectele prelucrate cu motofierăstrăul nu posedă careva elemente din metal cum ar fi cuie, sârme, țințe etc.

3.19. Lanțul este tensionat corect dacă se poate ridica de pe șină și înălțimea sa în poziție orizontală la mijlocul șinei este de 3 până la 4 mm.

3.20. Să țină ferm motofierăstrăul cu lanț, cu ambele mâini, la pornirea acestuia și când se lucrează cu el.

- 3.21. În cazul în care frâna de lanț a motofierăstrăului nu este funcțională se evită lucru cu utilajul.
- 3.22. Când se schimbă lanțul, deconectați motofierăstrăul de la sursa de curent electric.
- 3.23. În timpul lucrului cu motofierăstrăul cu lanț obligatoriu se poartă ochelari de protecție, papuci de protecție.
- 3.24. Operatorul la motofierăstrăul cu lanț este nevoit să efectueze doar lucrările pentru care a fost instruit și admis.
- 3.25. În timpul lucrului operatorul la motofierăstrăul cu lanț trebuie:
- a) să acorde atenția la activitatea efectuată;
 - b) să nu se ocupe cu alte activități;
 - c) să ia toate măsurile în așa fel încât pornirea și oprirea ferăstrăului electric să se facă în siguranță;
 - d) să supravegheze direct și permanent buna funcționare a ferăstrăului electric.
- 3.26. Fiecare lucrător va informa imediat conducătorului locului de muncă despre defecțiunile sesizate la uneltele pe care le folosește și să nu lucreze cu acestea dacă nu sunt corespunzătoare.
- 3.27. Materialele provenite din defrișare, demontare la diferite operațiuni de reparații vor fi evacuate imediat în locurile destinate în acest scop.

4. CERINȚELE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ÎN SITUAȚIE DE URGENȚĂ

- 4.1 În caz de accident/accidente la locul de muncă/post de lucru persoanelor accidentate trebuie acordat primul ajutor, să se anunțe conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112.
- 4.2. La apariția situației de avarie, Angajatul trebuie:
- a) să suspende imediat lucrul;
 - b) să preîntâmpine colegii despre pericol;
 - c) să informeze conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior;
 - d) să acorde ajutor la evacuarea personalului din zona de pericol;
 - e) să participe, după caz, la lichidarea consecințelor situației date.
- 4.3. În caz de incendiu, Angajatul trebuie:
- f) să declanșeze alarma;
 - g) să apeleze Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112;
 - h) să întrerupă curentul electric;
 - i) să utilizeze mijloacele de primă intervenție (stingătoare, hidranți cu apa etc);
 - j) să salveze accidentații;
 - k) să participe la evacuarea bunurilor.
- 4.4. La stingerea incendiilor în instalațiile electrice se utilizează stingătoarele cu dioxid de carbon sau stingătoarele cu pulbere.
- 4.5. În caz de electrocutare, accidentatul imediat se eliberează de sub acțiunea curentului electric, deconectând rețeaua cu întrerupătorul sau printr-o altă metodă de întrerupere. Dacă aceste acțiuni sunt imposibile, accidentatul trebuie separat de părțile conductoare folosind echipamentul de protecție sau obiecte uscate, care nu conduc curentul electric. După eliberarea accidentatului de sub acțiune curentului electric apălați Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112. Până la sosirea medicului (ambulanței), dacă accidentatul nu respiră, se execută respirația artificială și resuscitarea cardiacă, monitorizând funcțiile vitale (pulsul, respirația).
- 4.6. În caz de intoxicație se anunță conducătorul locului de muncă sau ierarhic superior și

se apelează, după caz, Serviciul Național Unic pentru Apelurile de Urgență-112.
Până la sosirea medicului (ambulanței):

- a) accidentatul se scoate la aer curat;
- b) se acordă primul ajutor medical;
- c) se eliberează de tot ce împiedică respirația (se deschide gulerul, se scoate centura, brâul, etc.);
- d) se curăță accidentatului gura de mucozitate cu ajutorul tifonului;
- e) dacă accidentatul nu respiră, imediat se purcede la manevre de resuscitare cardiacă.

5. CERINȚELE DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ LA TERMINAREA LUCRULUI

5.1 La finalul programului de muncă angajatul trebuie:

- a) să deconecteze de la rețeaua electrică toate aparatele electrice utilizate;
- b) să verifice dacă toate fișele electrice sunt scoase din prize;
- c) să curețe și să depoziteze motoferestrăul cu lanț și alte echipamente în locurile stabilite;
- d) să lase locul de muncă curat și în ordine.

Elaborat: Golea Rodica / *Golea*